FIG. 1


Z-axis
1
15
16
12
R14
R13
O
R12
R11
X-axis
10
13
D0
D1
D2
11
14
13b
13a

FIG. 2


1
Y-axis
S-axis
11
45°
R24
R23
R31
R32
R14
R13
R12
R11
O
X-axis
R33
R22
12
R34
14
R21
16
15

FIG. 3



FIG. 4


1
16
(−)
R31
R21
R11
13b
15
14
(+)
R32
R22
R12
13a
Z-axis
Fz
(−)
R33
R23
R13
(+)
R34
R24
R14
13
12
11
10

FIG. 5A



FIG. 5B



FIG. 5C



FIG. 6



FIG. 7



FIG. 8



FIG. 9


4
Z-axis
L1
L2
45
46
R34
R24
R14
R33
R23
R13
R32
R22
R12
R31
R21
R11
0
42
40
43
41
43a
43b
44

FIG. 10



FIG. 11


101
105
101a
100
106
104
107
Y
Y'
X
X'
0
0'
R128
R127
R126
R125
R124
R123
R122
R121
R138
R137
R136
R135
R134
R133
R132
R131
R118
R117
R116
R115
R114
R113
R112
R111
R148
R147
R146
R145
R144
R143
R142
R141

FIG. 12


X'
Z'
O'
10
10
11
11
11
11
109
109
R111
R112
R113
R114
R131
R132
R133
R134
104
106
100
101
102
101a

FIG. 13



FIG. 14


V
R115
R116
V1
R118
R117
V
R121
R122
V2
R124
R123
V
R138
R137
V3
R135
R136
V
R144
R143
V4
R141
R142
V
R111
R112
V5
R113
R114
V
R125
R126
V6
R127
R128
V
R131
R132
V7
R133
R134
V
R145
R146
V8
R147
R148

FIG. 15


200
201
201a
205
Y
R228
R227
R224
R223
R222
R221
X
0
R226
R225
Y
R238
120°
0°
120°
Y
R218
X'
R237
X
R231
R214
120°
R232
R217
206
R233
0
R236
R213
0
204
R212
R211
R234
R216
X
D
R235
R215
C
Y'

FIG. 16



FIG. 17


500
510
511
512
513
Y-axis
S-axis
X-axis
R524
R531
R523
R532
R514
R513
R512
R511
O
R533
R522
R534
R521

FIG. 18A



FIG. 18B



FIG. 18C



FIG. 19